

Kaple sv. Floriána v Chabičově

Památka místního významu

Umístění: Šternberk, místní část Chabičov, parcela č. 57, k.ú. Chabičov

Popis: Kaple sv. Floriána je drobnou sakrální architekturou z 2. poloviny 19. století. Její půdorys je obdélný s trojbokým závěrem. Je krytá sedlovou střechou, jejíž hřeben je prolomen čtyřbokým sanktusníkem. Fasáda objektu je členěna lizénami a je prolomena půlkruhově zaklenutými okny s armovanými šambránami. V závěru je okno kruhového tvaru. Vstup do kaple je s mírně lomeným obloukem lemován portálem. V trojúhelníkovém štítu jsou dřevěné polychromované sochy Ukřižovaného Krista a dvou andělů.

Rozsah obnovy:	Oprava dřevěných plastik a obnova vitráží V dřevěných sochách z průčelí kaple byly opraveny dutiny vzniklé po hnízdícím ptactvu a obnoven jejich nátěr. Tuto obnovu provedl restaurátor Ondrej Barna. Oprava 13 ks vitráží oken a dveří spočívala ve výměně poškozených skel a obnově a vyčištění nepoškozených skel. Tuto obnovu zhotovila firma Bubeník 1913 s.r.o.
Období prováděných prací:	únor 2018 – říjen 2018
Zhotovitel:	Ondrej Barna, Světlov, Šternberk Bubeník 1913 s.r.o., Olomouc
Celkové náklady:	154 tis. Kč
Dotace:	44 tis. Kč
Z rozpočtu města Šternberka:	110 tis. Kč

před opravou:



po opravě:

