

Kamenný kříž ve Lhotě

Památka místního významu.

Umístění: Šternberk, místní část Lhota, parcela č. 80, k.ú. Lhota u Šternberka

Popis: Na stupni čtvercového půdorysu je dvoudílný hranolový podstavec. V dolní části pojednán reliéfem Panny Marie Bolestné, v horní části reliéfem kalicha s hostií. Drobná římsa podstavec uzavírá, ve vrcholu je kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného Krista. Datováno na soklu německým nápisem do roku 1862.

Rozsah obnovy:	Restaurování kříže V rámci restaurování došlo k očištění kříže a likvidaci biologických nečistot, k revizi nefunkčních spár a jejich obnově, k lokálnímu zpevnění kamene, k tmelení umělým kamenem a úpravě povrchu, patinaci, k hydrofobizaci kamene, dále byla provedena revize spodní obruby a výměna korodovaných kramlí.
Období prováděných prací:	listopad 2021
Zhotovitel:	Alan Doupal, Šternberk
Celkové náklady:	36 tis. Kč
Dotace:	---
Z rozpočtu města Šternberka:	36 tis. Kč

před obnovou



po obnově

